明志科技大學

### 技部工讀實 務實

工作 項目

# ESD 保護元件造成 Link 不穩定協助分析

- 工業電腦主機板訊號量測
- 工業電腦主機板基本功能測試
- 針對測試有問題的項目如何解決及改善
- 量測工業電腦的高速訊號之眼圖



内 容 摘 要

雷

漝

成

果


實習期間,主要的工作內容為*量測訊號正確性與測試主機板基本功能*是否正常,提供高速 訊號的眼圖報告,協助工程師 Debug。

在 ERD 部分,有 Alpha Test(包括基本 Function、DC Power Measurement、Noise (Ripple) Amplitude Measurement > Power Sequence > Clock Jitter Measurement) •

在 DQA 部分, Design Quality Assurance 主要量測項目有 USB 2.0、USB3.0、PCI Express SATA SEthernet IEEE802.3 SHDMI SFiber CPU VRTT DDR4 VRTT ○


## ESD 保護原理:

當瞬間電壓過大時,二極體便產生崩潰將 瞬時脈衝導向 GND 來做到保護作用。並且 在電壓恢復正常值前使被保護迴路一直 保持截止。




## 測試方法:

為了解決 ESD Issue, ESD 保護元件從 16 顆加到 38 顆,解決 ESD Issue 卻出現另一 個 Issue,主板接 Switch 會出現 LINK 不穩 定的現象。利用 Test1~Test4 來實驗是否為 ESD 保護元件所造成 LINK 不穩定。



## 結論:

將 ESD 元件移除後,發現 Link 不穩定的情況有改 善。後來發現使用 lines to lines 的保護機制所以 GND 的腳位不需要接地,但因為在設計上讓兩顆 IC 排在主板上下層,且 GND 的位置是灌孔導通 但不接地,這是導致 Link 不穩的主要原因。如果 兩顆 ESD 保護元件的 GND 腳位沒有導通就不會 互相干擾,但如果導通就必須接地,才能解決互 相干擾造成 Link 不穩定的問題。



## 心得:

工讀的主要目的是讓我們在「做中學」, 培養專 業技能及實務經驗,培養團隊精神及職業倫理、 激發學習意願與可塑性。同時更能加強我們發掘 問題及解決問題的能力。經過一年的訓練,在專 業能力及待人處事方面我都有長足的進步。

電子 T稈 姓名:陳郁婷 實習單位:電子研發部 實習公司:瑞祺電通

指導主管:廖偉忠

實習期間:2015/9~2016/9 輔導老師:洪偉文